

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL - SAP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ALTERNADOR SÍNCRONO TRIFÁSICO

Trata-se de relatório fotográfico de ALTERNADOR SÍNCRONO TRIFÁSICO 220/380/440 CVA, Marca/Fabricação: IRMÃOS NEGRINI E CIA LTDA, Modelo: ATE 04E.

O presente relatório fotográfico tem por finalidade identificar os problemas gerados pelos resíduos, especificamente o equipamento ALTERNADOR SÍNCRONO TRIFÁSICO, provenientes de obra de reforma e modernização (retrofit) da subestação e grupo gerador do edifício sede desta JFPB, objetivando a destinação final ambientalmente adequada deste.


Esse cenário traz efeito negativo ao ambiente da Seção, gerando insalubridade ambiental com proliferação de ferrugem, infestação de pragas urbanas e outros, comprometendo assim a saúde dos Juízes, servidores, colaboradores e demais pessoas que frequentam diariamente esta Sede.

Em decorrência da execução da obra de reforma e modernização (retrofit) da subestação e grupo gerador do edifício sede desta JFPB, através do Processo SEI 0002301-77.2025.4.05.7400, o equipamento foi substituído, não possuindo mais serventia a este Fórum, sendo considerado obsoleto por esta Seção de Administração Predial.

Diante de tal situação, em consonância com as normas de desfazimento, o equipamento é classificado como MATERIAL INSERVÍVEL ANTIECONÔMICO.

Ante o exposto, encaminho o presente relatório para deliberação a respeito da realização do procedimento de desfazimento ambientalmente adequado e socialmente justo.

SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL - SAP



SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL - SAP

