



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO VISTORIA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA

**OBJETO:** Situação dos elevadores sociais, de serviço e privativo, localizados no prédio Sede e Anexo da Seção Judiciária da Paraíba, em João Pessoa.

### REGISTROS FOTOGRÁFICOS Elevadores de Serviço e Social



FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB**

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA



**FOTO 05**

**Observações:** Nas Fotos 01 a 05, registram-se o externo dos elevadores de serviço e social de todos os pavimentos do prédio.



7 de mar. de 2024 10:54:50  
294 Rua Professor Francisco Oliveira Pôrto  
Brisamar  
João Pessoa  
Paraíba

**FOTO 06**



7 de mar. de 2024 10:54:01  
145 Rua Giacomio Pôrto  
Miramar  
João Pessoa  
Paraíba

**FOTO 07**



7 de mar. de 2024 10:53:55  
145 Rua Giacomio Pôrto  
Miramar  
João Pessoa  
Paraíba

**FOTO 08**



12 de mar. de 2024 07:31:24  
540 Avenida Senador Ruy Carneiro  
Miramar  
João Pessoa  
Paraíba

**FOTO 09**



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA



FOTO 10



FOTO 11

**Observações:** Nas Fotos 06 a 11, registram-se a situação interna das cabines dos elevadores de serviço e social. No elevador de serviço, há arranhões nas portas e na parede interna das cabines, justificando o uso da manta de proteção. Entretanto, é necessário reparos após a finalização da obra.



FOTO 12



FOTO 13



**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB**

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA



**FOTO 14**



**FOTO 15**



**FOTO 16**



**FOTO 17**

**Observações:** Nas Fotos 12 a 17, registram-se a situação interna dos fossos dos elevadores sociais e de serviço.



**FOTO 18**



**FOTO 19**



**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB**

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA


SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA




**FOTO 20**

**Observações:** Nas Fotos 18 a 20, registram-se a casa de máquinas juntamente com os quadros de comando e de distribuição destes elevadores.

**Elevador Privativo dos Juízes**



**FOTO 21**



**FOTO 22**



**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB**

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA



**Observações:** Nas Fotos 21 a 24, registram-se a condição externa das portas do elevador privativo.





PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA

**Observações:** Nas Fotos 25 a 27, registram-se o ambiente interno da cabine do elevador privativo. O sensor de leitura biométrica presente no interior da cabine não funciona.



FOTO 28



FOTO 29




FOTO 30

**Observações:** Nas Fotos 28 a 30, registram-se o ambiente interno do fosso do elevador privativo.



**PODER JUDICIÁRIO**

**JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB**

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA



7 de mar. de 2024 09:32:07  
53 Rua Afonso Ramos Maia  
Brisamar  
João Pessoa  
Paraíba

**FOTO 31**



7 de mar. de 2024 09:31:56  
53 Rua Afonso Ramos Maia  
Brisamar  
João Pessoa  
Paraíba

**FOTO 32**



7 de mar. de 2024 09:32:11  
53 Rua Afonso Ramos Maia  
Brisamar  
João Pessoa  
Paraíba

**FOTO 33**

**Observações:** Nas Fotos 31 a 33, registram-se o motor, quadro de comando e o quadro de distribuição do elevador privativo.



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA

### Elevador Hidráulico do Anexo



FOTO 34




FOTO 35



FOTO 36

**Observações:** Nas Fotos 34 a 36, registram-se o externo do elevador de serviço do Anexo.



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA



FOTO 37



FOTO 38



FOTO 39

**Observações:** Nas Fotos 37 a 39, registram-se a situação do fosso. No primeiro dia da vistoria (07/03), foi observada uma infiltração no fundo do fosso, a sua origem não foi localizada. A equipe de manutenção do prédio providenciou a drenagem do líquido e o fosso encontra-se em observação.



PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PB

Rua Dr. João Teixeira de Carvalho, 480 - Pedro Gondim - João Pessoa/PB

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

SAPE - SEÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL E ENGENHARIA



7 de mar. de 2024 09:02:18  
525 Avenida Senador Ruy Carneiro  
Tambáú  
João Pessoa  
Paraíba

FOTO 39



7 de mar. de 2024 09:02:10  
525 Avenida Senador Ruy Carneiro  
Tambáú  
João Pessoa  
Paraíba

FOTO 40



7 de mar. de 2024 09:02:26  
84 Rua João Teixeira de Carvalho  
Pedro Gondim  
João Pessoa  
Paraíba

FOTO 41

**Observações:** Nas Fotos 39 a 41, registram-se as atuais condições do quadro de controle do elevador do Anexo.

João Pessoa, 12 de março de 2024.  
Seção de Administração Predial e Engenharia